

CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN-PM10)

Datos generales

Nombre del proyecto	Minera de Cobal, Panamá		
Lugar	Taller de Mantenimiento Botija-Pasado	Fecha	17-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fpaul.com
Persona a cargo de la inspección	Proy. Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros		Estado del tiempo			
Humedad relativa	75.1%	Soleado		Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa	✓
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0978061 0538698
Temperatura	28.1°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de Partículas y Micro partículas	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller de Mantenimiento Botija-Pasado	0978061 0538698	Mo. de equipo pesado	3:25 pm	4:25 pm	1 h	Hiwindest Pro

Observaciones

Elaborado por	Proy. Quintana	Fecha:	17-4-17	Hora:	3:25 pm
Recibido por	Alonso	Fecha:	21-4-17	Hora:	3:15 pm

CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN-PM10)

Datos generales

Nombre del proyecto	Hacia el Proyecto Mina de Colu Pámaro		
Lugar	Frente 64 - Sitio Mina	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Areola
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.areola@ppqul.com
Persona a cargo de la inspección	Rog Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros		Estado del tiempo			
Humedad relativa	72.1%	Soleado		Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa	✓
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0978453 0539120
Temperatura	27.6°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de Partículas y Micro partículas	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Frente 64	0978453	Soldadura	8:34 am	9:34 am	1h	Micromed Pro
(Taller de Soldadura)	0539120	Peso refinería				
		(equipo pesado y liviano).				

Observaciones

Elaborado por	Rog Quintana	Fecha:	8:34 am	Hora:	18-4-17
Recibido por	Ataxal	Fecha:	21-4-17	Hora:	3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN-PM10)

Datos generales

Nombre del proyecto	Oficina de Cobre Panamá		
Lugar	Taller de Soldadura - P. Puceros	Fecha	18-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@cpaul.com
Persona a cargo de la inspección	Proy Quintan		

Condiciones climáticas

Parámetros		Estado del tiempo			
Humedad relativa	70.8%	Soleado		Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa	✓
Velocidad del viento	3.5 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0977867 0539979
Temperatura	29.6°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de Partículas y Micro partículas	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller de Soldadura	0977867 0539979	Paseo de vehículos	3:21 pm	4:21 pm	1 h	Micro dust Pro
Planta de Procesos		Lineros				
		Generadores				
		Motores				

Observaciones

Elaborado por	Proy Quintan	Fecha:	18-4-17	Hora:	3:21 pm
Recibido por	Abdón	Fecha:	21-4-17	Hora:	3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN-PM10)

Datos generales

Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Campamento GAP	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@fpac.com
Persona a cargo de la inspección	Roj Quinto		

Condiciones climáticas

Parámetros		Estado del tiempo			
Humedad relativa	61.9%	Soleado		Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado	✓	Época Lluviosa	✓
Velocidad del viento	1.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0995550 0533370
Temperatura	32.7°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de Partículas y Micro partículas	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Remedios de Camp. GAP	0995550 0533370	Gases y partículas de combustión	10:51 am	11:51 am	1 h	Microdust Pro

Observaciones

Elaborado por	Roj Quinto	Fecha: 19-4-17	Hora: 10:51 am
Recibido por	Agustina Varela	Fecha: 21-4-17	Hora: 3:00 pm

CADENA DE CUSTODIA (PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN-PM10)

Datos generales

Nombre del proyecto	Maia de Cobre Panamá		
Lugar	Taller Mecánico - Pta. Rincón	Fecha	19-4-17
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Agustina Varela
Teléfono	6780-4244	e-mail	agustina.varela@gmail.com
Persona a cargo de la inspección	Prof Quintana		

Condiciones climáticas

Parámetros		Estado del tiempo			
Humedad relativa	57.0%	Soleado	✓	Época Seca	
Dirección del viento	—	Nublado		Época Lluviosa	✓
Velocidad del viento	0.0 km/h	Lluvioso		Coordenadas (NAD27 o WGS 84)	0995979 0533607
Temperatura	32.5°C				

Características generales del monitoreo

Puntos de Monitoreo	Coordenadas UTM	Fuente Generadora de Partículas y Micro partículas	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo de medición	Modelo del equipo de medición
Taller Mecánico Pta. Rincón	0995979 0533607	Partículas de soldadura Pase vehicular	2:03 pm	3:03 pm	1 h	Microdust Pro

Observaciones			
Elaborado por	Prof Quintana	Fecha: 19-4-17	Hora: 2:03 pm
Recibido por	Agustina Varela	Fecha: 21-4-17	Hora: 3:15 pm